

DATA REALIZAÇÃO: 31/10/2024 12:45 - DATA IMPRESSÃO: 31/10/2024 14:37

DADOS DO VEÍCULO

QUILOMETRAGEM: 11548 KM
COR: BRANCA
COMBUSTIVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2019
ANO MODELO: 2020
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME

178



SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	178 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	3 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VEÍCULOS POSSUI PPF. CSVS EMITIDOS (APARTIR DE 2016): NÃO HÁ EMISSÃO DO DOCUMENTO ** NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COM O FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

COR:BRANCA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2019
ANO MODELO:2020
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO



CHASSI




MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO


RENAVAM: 00000000000
 MUNICÍPIO: VARZEA GRANDE
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 4
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 385

CILINDRADAS: 2981
 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
 NÚMERO DE EXOS:
 CMT:
 PBT:
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2020	País	Alemanha
Combustível	Gasolina	Região Geográfica	Europa
Digito de Controle	Definido Automaticamente pela Montadora	Sem Significado	Gerado Automaticamente pelo Sistema
Fabricante	PORSCHE	Sistema de segurança	Sistema Passivo (Definição da Montadora)
Localização da Fábrica	Alemanha	Veículo	911 Carrera, 911 Cupé, 911 GT2...
Motor	Motor Turbo		



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5




ADICIONAL 6



ADICIONAL 8



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETAETA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO


RENAVAM: 00000000000
MUNICÍPIO: VARZEA GRANDE
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 4
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 385

CILINDRADAS: 2981
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
NÚMERO DE EIXOS:
CMT:
PBT:
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2020	Pais	Alemanha
Combustível	Gasolina	Região Geográfica	Europa
Dígito de Controle	Definido Automaticamente pela Montadora	Sem Significado	Gerado Automaticamente pelo Sistema
Fabricante	PORSCHE	Sistema de segurança	Sistema Passivo (Definição da Montadora)
Localização da Fábrica	Alemanha	Veiculo	911 Carrera, 911 Cupé, 911 GT2...
Motor	Motor Turbo		



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

COR:BRANCA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2019
ANO MODELO:2020
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA
	LICENCIAMENTO / DPVAT	RESTRICÇÃO TRIBUTÁRIA
	EMPLACAMENTO	RESTRICÇÃO DE AVERBAÇÃO
	MULTAS / IPVA	RESTRICÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)
	RESTRICÇÃO JUDICIAL	RESTRICÇÃO CRLV
	ARRENDAMENTO	RESTRICÇÃO DE VEICULO APREENDIDO
	RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV
	RESTRICÇÃO BLOQUEIO	HISTORICO DE CONSULTAS
	RESTRICÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	RESERVA DE DOMINIO
	RESTRICÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
	RESTRICÇÃO DE VEÍCULO A PROPRIÇÃO	DUPLICIDADE DE MOTOR
	RESTRICÇÃO PENHORA	POSSUI LAUDO DEKRA?
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS
	ALIENAÇÃO	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	RESTRICÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)
	QTD DE PROPRIETÁRIOS	RENA INF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)
	RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	RADO NAS BASES CONSULTADAS
	INDÍCIO DE SINISTRO	

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)
	COR:BRANCA COMBUSTÍVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2019 ANO MODELO:2020 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 11548

HISTÓRICO DE RECALL

PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEICULOS LTDA DIVISÃO: PORSCHE RECALL COMUNICADO DE RECALL AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEICULOS PORSCHE TRYCAN, 911 E 718. VEÍCULOS AFEIADOS: MODELOS: TRYCAN, 911 E 718 - ANO-MODELO: 2020-2022 - CHASSIS INICIAIS: WPOAC2Y, WPOAB2Y,WPOAA29 E WPOCB29. DATA DE FABRICAÇÃO DOS VEÍCULOS: ENTRE 14.10.2020 E 19.01.2021. DEFEITO: POSSIBILIDADE DE QUE AS CONEXÕES ROSQUEADAS NO CHASSI DOS PRODUTOS NÃO TENHAM SIDO APERTEADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS. DEVIDO AO CORTI INSUFICIENTE DA LINHA DE PORÇAS DE FIXAÇÃO, O QUE PODE CAUSAR O AUMENTO DE ATRITO NAS CONEXÕES ROSQUEADAS DO CHASSI, NÃO SENDO POSSÍVEL GARANTIR A DURABILIDADE DAS CONEXÕES ROSQUEADAS NO CHASSI DOS PRODUTOS. RISCOS E SUAS IMPLICAÇÕES: SE AS CONDIÇÕES ACIMA MENCIONADAS OCORREREM, O ATRITO NAS CONEXÕES ROSQUEADAS NO CHASSI PODE AUMENTAR. NESSE CASO, PODE OCORRER A MOVIMENTAÇÃO DAS CONEXÕES ROSQUEADAS NO CHASSI DOS PRODUTOS PARA ALÉM DA POSIÇÃO DEVIDA QUANDO DA MOVIMENTAÇÃO DA DIREÇÃO DOS

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)
	COR:BRANCA COMBUSTÍVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2019 ANO MODELO:2020 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINADIREITA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
	LONGARINAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXADO ESTEPE	OK
	LONGARINATRASEIRAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
	LONGARINATRASEIRADIREITA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

COR:BRANCA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2019
ANO MODELO:2020
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE



PAINEL CORTA-FOGO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO

DADOS DO CLIENTE

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

COR:BRANCA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2019
ANO MODELO:2020
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



CAIXADO ESTEPE



COLUNADIANTEIRA



COLUNACENTRAL



CAIXADE AR



ASSOALHO DO PORTAMALAS



ASSOALHO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO



CAIXADE RODADIANTEIRA DIREITA



CAIXADE RODADIANTEIRA ESQUERDA



CAIXADE RODA TRASEIRA DIREITA

DADOS DO CLIENTE

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

COR:BRANCA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2019
ANO MODELO:2020
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN) COR:BRANCA COMBUSTÍVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2019 ANO MODELO:2020 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO
-------------------------	--

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)



VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

	PINTURA	NADA CONSTA
--	---------	-------------

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



Nome do Cliente

MJ COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Parceiro Comercial

-

Data da Realização

N° da Placa

N° do Laudo

PRODUTO SELECIONADO

DEKRA CAUTELAR COM PINTURA

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRA CAUTELAR	✓	✓		
DEKRA CAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRA GARANTIDO	✓	✓	✓	✓

DISCLAIMER DE SERVIÇO
IMPORTANTE

A DEKRA possui em seu portfólio de produtos três tipos de laudos cautelares, diferenciados por módulos de análise, limitando-se a verificação visualmente apenas dos itens dos módulos correspondente ao produto solicitado:

DEKRA Cautelar – Módulos: Identificação / Estrutura

DEKRA Cautelar com Pintura - Módulos: Identificação / Estrutura / Pintura

DEKRA Garantido - Módulos: Identificação / Estrutura / Pintura / Estado de Conservação

O laudo DEKRA Cautelar com Pintura solicitado NÃO AVALIA ITENS COMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO e não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo e a conformidade da pintura com os padrões originais, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. ESTE LAUDO NÃO VERIFICA SINAIS DE ALAGAMENTO NO VEÍCULO.

Fica expressamente excluída qualquer responsabilidade por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Mecânica, Elétrica e Transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Air-Bag, Controle de Tração e Estabilidade: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITOS, FRAUDE OU FALTA DE EQUIPAMENTO NOS SISTEMAS DE AIR-BAG, CONTROLE DE TRAÇÃO, ESTABILIDADE E OUTROS ITENS QUE REQUEREM UMA AVALIAÇÃO TÉCNICA. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Registro do Veículo – Estadual/Federal: O sistema informa o Registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos atuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF. A responsabilidade por multas em aberto anterior à data da aquisição do veículo é do proprietário anterior e deve ser por ele informado.

Oferta em Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Remarketing: Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é reproduzida pela CHECKAUTO, por meios de fornecedores terceiros. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de Avaliação das Seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos por medição, a espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Numeração da Caixa de Câmbio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de câmbio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de Quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Assim, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço no Grupo DEKRA não teremos o histórico da mesma. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Índice de Sinistro: As informações referentes aos indícios de sinistro são normalmente originadas de dados cujas fontes podem ser públicas (quando advindas de órgãos administrativos/oficiais) ou privadas (como seguradoras e lojas de bens salvados). Em alguns casos, tais informações são restritas ao informante das mesmas e não são divulgadas. Embora as bases de dados sejam constantemente atualizadas, a não identificação de indícios de sinistro não deve ser compreendida como ausência/não ocorrência de sinistros, podendo restar a informação inconclusiva. Recomendamos a execução de vistoria física para uma inspeção completa e mais conclusiva a respeito das evidências de acidentes e/ou quaisquer alterações/impactos que possam descaracterizar o veículo automotivo.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Gravame: ESTE LAUDO PREVÊ APENAS A INFORMAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARA INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO DE GRAVAME, SOLICITAR A INCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO. O gravame é um registro cujo propósito é informar a existência de um contrato que vincula o veículo enquanto bem utilizado como garantia, restringindo a sua transferência para terceiros sem que a respectiva instituição financeira ou vendedor tenham ciência e concordem com esta transação. Os gravames mais comuns são: a alienação fiduciária (financiamento), reserva de domínio e o arrendamento mercantil. Tal registro informativo é feito junto ao Departamento Nacional de Trânsito (DETRAN) que indicará se há: um gravame ativo, pelo qual a titularidade do veículo não é passível de transferência; gravame baixado, apontando que não há nenhuma pendência financeira em relação ao veículo, podendo ter sua titularidade transferida. Para realizar a consulta junto ao DETRAN é necessário ter a placa e o número de chassi do veículo, e, eventualmente, o CPF do proprietário poderá ser requerido.

AS IMAGENS E OS DADOS VEICULARES NÃO IDENTIFICÁVEIS DE PESSOAS NATURAIS COLETADOS DURANTE A VISTORIA INTEGRARÃO BANCO DE DADOS PERMANENTE DE TITULARIDADE DA DEKRA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A FORMAÇÃO DE HISTÓRICOS VEICULARES E GERAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUE PERMITIRÃO AÇÕES E PROJETOS VISANDO À CONCEPÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO GRUPO DEKRA QUE TENHAM POR FINALIDADE A ANÁLISE E REDUÇÃO DE RISCO EM PROCESSOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E SEGURANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO, PODENDO SER UTILIZADO EM SERVIÇOS CORRELATOS OFERECIDOS PELO GRUPO DEKRA.

Assinatura cliente